



Návod k použití

Výrobek: Nehořlavé funkční spodní prádlo

Artikl: KFP2-FRPM 60/08

Materiálové složení:
modakryl FR
bavlna

Výrobek splňuje požadavky norem:

ČSN EN 340

Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 14116

Ochranné oděvy - Ochrana proti teple a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 21/2003 Sb.,

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, OOP II. kategorie

Držitel certifikátu OOP II. kategorie:

VÚB a.s.
Na Ostrově 1165
562 23 Ústí nad Orlicí
Obchodní rejstřík: Krajský soud
Hradec Králové, oddíl B, vložka 598
IČ: 45534420
DIČ: CZ45534420

Datum vystavení certifikátu:

17.02.2012

Certifikát číslo:

Certifikát ES přezkoušení typu
č. 120136 T/NB

Návod k použití

1. Specifikace vlastností

Prádlo tvoří varianty: triko s dlouhými rukávy nebo triko s krátkými rukávy, spodky s dlouhými nohavicemi nebo se zkrácenými nohavicemi.

Výrobky mají sloužit jako doplněk oděvů pod zásahový oděv, který je součástí protipožární výstroje – tzv. sekundární ochrana. Výrobky spadají do kategorie osobní ochranné prostředky, ochranný oděv II. kategorie NV č. 21/2003 Sb., jsou určeny pro ochranu pracovníků proti náhodnému krátkodobému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika. Funkční ochranné vlastnosti si výrobek zachovává i po opakovaném praní.

Výrobky splňují požadavky norem: ČSN EN 14116, vyhovují indexu 3/5H/40 (materiál splňuje index hořlavosti 3, pětkrát podrobený domácímu praní při 40 °C)

2. Instrukce pro uživatele

Jedná o sekundární ochranný prvek, poskytující pouze částečnou ochranu těla. Aby ochranná funkce byla zabezpečena tak, jak to vyžadují příslušné normy musí být výrobek použit jako součást ochranného ošacení.

Při údržbě lze používat běžné prací prostředky, které jsou na trhu. Aplikace avivážních prostředků je nevhodná, jejich působení má negativní vliv na ochrannou funkci.

3. Pokyny pro použití

Aby výrobek plnil požadovanou funkci, je třeba ho použít pouze v kombinaci se svrchním nehořlavým oděvem. Z hlediska jeho provedení se jedná o standardní typ výrobku. U trika se doporučuje zasunout oděv do kalhot, jinak nejsou stanoveny speciální požadavky na způsob oblékání. Jako samostatná součást nemůže plnit požadovanou funkci.

4. Pokyny pro údržbu

Dodržujte zásadné symboly pro údržbu uvedené na firemní visačce oděvu.

- Doporučujeme praní v průmyslové i domácí pračce, odděleně od ostatních materiálů.
- Teplota prací lázně max. 40°C, při vyšší teplotě než je doporučena, může dojít k rozměrové změně, která může negativně ovlivnit nehořlavé vlastnosti.
- Pro praní používejte běžné prací prostředky, nejvhodnější jsou tekuté prací prostředky s ohledem na jejich snadnou rozpustnost.
- Nepoužívejte změkčovadla či jiná aditiva (aviváž) – mohou snížit efektivitu nehořlavosti.
- Žehlení provádějte při teplotě do 150°C.
- Dodržujte náplň max. 2/3 objemu pračky při nejvyšší možné hladině vody.
- Prádlo důkladně vymáchejte, doporučuje se provést poslední máchání v demineralizované lázni.

Chemické čištění:

- výrobky lze čistit perchlórem

Praní a čištění



maximální teplota 40°C; normální mechanické působení; normální máchání; normální odstředování; prací prostředky - pro praní se doporučují běžné prací prostředky;



Bělení

výrobek se nesmí bělit



Sušení

výrobek se smí sušit v bubnové sušičce, při nižší teplotě sušení



Žehlení

žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C



Profesionální čištění

profesionální čištění za mokra, normální postup



profesionální chemické čištění tetrachlorethenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F, normální postup

5. Doba životnosti

Výrobek má při běžné intenzitě a způsobu nošení, při dodržení návodu na ošetřování a doporučení výrobce, dlouhodobou životnost.

6. Typ balení

Výrobky distribuované na trh jsou plněny do obalů, které jsou v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. - ZÁKON O OBALECH. Podmínky tohoto zákona řeší za naší společnosti „Smlouva o sruženém plnění“ uzavřená společností EKO-KOM, číslo smlouvy KS200440021840.

7. Způsob skladování

Skladování nevyžaduje žádné odlišnosti. Zboží skladovat v suchém, čistém, odvětrávaném prostředí, min. 1 m od topných těles bez přímého vlivu slunečních paprsků, v rozmezí teplot 5-25 °C a relativní vlhkosti 60 %. Skladujte v původních obalech.

8. Upozornění

Oděv je funkční pouze v původním provedení, tj. bez neodborných zásahů, jako jsou například záplaty. Špinavý oděv může vést ke snížení ochrany.

Výrobce nenes zodpovědnost za žádné škody na osobách či majetku vzniklé nesprávným užitím oděvu.